

99



WÓJT GMINY TRZEBIEL

ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel, woj. Lubuskie
NIP 928-000-76-27
tel. (068) 375-68 -22, 375 - 67- 52 fax. (068) 375-67-51

Trzebiel, 2019-09-02

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ RADNEJ GMINY TRZEBIEL PANI KORNELII OSTRYCHARZ W SPRAWIE UBYTKÓW W POŁACI DACHOWEJ BUDYNKU PRZY ULICY RYNKOWEJ 10 W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEL

W odpowiedzi na interpelację wniesioną w dniu 27.08.2019 roku do Wójta Gminy Trzebiel za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy Trzebiel w sprawie ubytków w połaci dachowej budynku na ulicy Rynkowej 10 w Trzebielu (dz. nr 470/2) spowodowanych użyciem ciężkiego sprzętu przy realizacji inwestycji „Rewitalizacja Rynku w Trzebielu” informuję, że:

Wszyscy współwłaściciele nieruchomości powinni skierować wniosek bezpośrednio do wykonawcy robót firmy Polskie Surowce Skalne Sp. z o .o. Grupa Budowlana z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie o naprawę powstałej szkody. Wniosek winien zawierać opis powstałej szkody, termin jej powstania, dokumentację fotograficzną oraz inne niezbędne informacje opisujące powstałe zdarzenie. W związku z powyższym proszę poinformować zainteresowane strony o możliwości złożenia przedmiotowego wniosku do wykonawcy robót rynku w Trzebielu.

WÓJT GMINY

inż. Tomasz Sokołowski

Otrzymują:

1. Radna Gminy – Kornelia Ostrycharz
2. OS
3. a/a OB